

利辛县安全生产委员会办公室

转发省安委办《关于阜阳太和 8.8 液化石油气泄漏燃烧事故的通报》《关于做好高温天气安全生产工作的提示函》的通知

各乡镇人民政府，县安委会有关成员单位：

现将省安委会办公室《关于阜阳太和 8.8 液化石油气泄漏燃烧事故的通报》《关于做好高温天气安全生产工作的提示函》转发给你们，请按照文件要求，深刻吸取事故教训，认真抓好贯彻落实，全面加强瓶装液化石油气安全管理；要结合高温天气特点，针对性抓好各项安全防范措施落实，切实做好安全生产各项工作，全力防范遏制各类生产安全事故发生。

利辛县安全生产委员会办公室

2023 年 8 月 23 日



安徽省安全生产委员会办公室文件

皖安办〔2023〕52号

关于阜阳太和“8·8”液化石油气 泄漏燃烧事故的通报

各市安委会，省安委会有关成员单位：

2023年8月8日20时30分许，阜阳市太和县民安路一饭店液化石油气泄漏燃烧，造成店主、配菜师2人受伤。初步核查，该起事故因店主违规使用液化瓶组供气，在发现燃气泄漏时，错误操作燃气供气设施，致使发生火灾。事故发生后，太和县成立两个执法组，对城区范围内餐饮经营场所开展专项排查整治，要求全县范围内所有餐饮经营单位及公共场所一律停用50公斤液化气钢瓶及过期钢瓶，违规使用瓶组装置供气的一律拆除，严格落实“一瓶一管一灶”。太和县公安机关已于8月9日夜间对非法

供气商采取行政拘留措施，并对该非法供气点钢瓶予以查封扣押。

该起事故虽未造成重大人员伤亡，但风险极大，一是事故地点发生在餐饮场所，二是事故时间发生在人员相对集中的20时至21时之间，三是事故原因涉及到问题瓶、问题气、问题阀、问题管、问题环境等典型问题，稍有不慎就可能引发群死群伤的重大事故。省委、省政府主要负责同志高度重视，作出重要批示，要求通报全省，引以为戒，坚决防范类似事故再次发生。各地各有关部门务必高度重视，举一反三、以案为鉴，坚决克服麻痹思想、侥幸心理，全面加强瓶装液化石油气安全管理。现提出以下要求，请各地各有关部门结合实际认真贯彻落实。

一、切实增强做好燃气安全工作的责任感紧迫感

近段时期，自宁夏银川兴庆区烧烤店“6·21”特别重大燃气爆炸事故发生后，全国多地接连发生燃气爆炸事故，给人民群众生命财产造成重大损失，教训十分深刻。我省再次发生类似事故，暴露出一些地区、一些部门和单位没有深刻汲取近期全国各地燃气事故教训，没有做到举一反三，特别是全国、全省燃气安全专项整治部署要求没有真正落实到“最后一米”，安全检查浮于表面等突出问题。各地各有关部门要坚决贯彻落实习近平总书记关于燃气安全的重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，自觉从贯彻新发展理念、增强人民群众安全感的政治高度，切实提高防范化解燃气安全风险的责任感和紧迫感，以坚决的态度、坚决的行

动，推深做实全省燃气安全专项排查整治，力戒形式主义、官僚主义，持续在抓落实上发力，持续向基层末梢发力，切实提高风险隐患排查整改质量、切实提升发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平，坚决遏制发生在人民群众身边、严重影响人民群众安全感的燃气事故，促进全省安全生产形势持续稳定。

二、确保燃气安全专项整治各项措施落实落地

各地各有关部门要按照“管行业必须管安全”和“谁审批、谁监管、谁负责”的原则，紧盯问题气、问题瓶、问题阀、问题管、问题网、问题环境，持续强化燃气安全大起底大整治。一是针对问题气，住房和城乡建设部门（燃气管理部门）要依据《城镇燃气管理条例》和《燃气经营许可管理办法》等规定，加强对燃气经营企业的监管，依法实施燃气经营许可；市场监管部门要加强对液化石油气瓶产品质量的监督检查，依法实施气瓶充装许可，严厉打击燃气充装企业非法掺杂二甲醚等严重违法违规行为。二是针对问题瓶、问题阀、问题管，市场监管部门要依据《产品质量法》和《特种设备安全法》等规定，牵头负责生产销售等环节质量安全监管，依法查处惩治制假售假行为。三是针对问题管网，住房城乡建设部门要推动燃气管道老化或者带病运行、管道被违规占压或穿越密闭空间等问题整治；交通运输等部门要按照《危险货物道路运输管理办法》等规定，严查未取得危险货物道路运输许可的企业、车辆从事燃气运输等行为；市场监管部门要督促

专业机构严格按照规范要求开展燃气压力容器、压力管道等定期检验检测。四是针对问题环境，消防部门要依法对餐饮等企业遵守消防法规和技术标准情况开展监督检查；商务部门要督促餐饮企业加强安全管理。对存在安全出口锁闭、占用和堵塞疏散通道，门窗封闭或设置户外广告牌影响逃生等情形的，要立即责令整改，彻底消除隐患。

三、坚持标本兼治进一步提升燃气本质安全水平

在全面排查燃气安全隐患的同时，要坚持标本兼治、重在治本，进一步提升燃气本质安全水平。一是逐步开展“瓶改管”工作。在具备管道天然气安装使用条件、尚未接通管道燃气的餐饮场所，实施瓶装液化石油气转换管道天然气工作（“瓶改管”工作）。各地要全面摸底具备管道天然气安装使用条件、尚未接通管道燃气的餐饮场所，制订本地区“瓶改管”总体实施方案，新增餐饮场所原则上不再使用瓶装液化石油气。二是强化科技和信息化支撑。各地各有关部门要加快推动使用燃气的餐饮等场所安装燃气泄漏报警装置和燃气泄漏安全保护装置，对使用燃气的餐饮等场所未安装燃气泄漏报警器的，依据《安全生产法》第九十九条依法处罚。要充分运用“互联网+物联网”技术，加快推动瓶装液化石油气追溯管理，规范瓶装液化石油气生产、充装、经营、存储、运输、供应、配送、使用等各环节行为，实现“来源可溯、去向可追、信息可查、责任可究”。要用好已建成的燃气管道监测预

警系统和城市安全风险监测预警中心，对实时监测数据进行动态分析。三是加强基层群众宣传教育。要发动基层力量加强公众安全用气宣传教育，突出“案例教育法”，宣传引导燃气用户使用符合国家标准的“灶、管、阀”等器具配件，及时淘汰老旧橡胶软管，确保使用安全。要督促燃气企业按照“谁供气、谁负责”的原则，向用户提供合格气瓶，并落实供用气合同签订、用户安全用气宣传指导、定期入户安全检查等义务。出现燃气泄漏等险情，果断组织封控疏散，科学高效安全处置。要鼓励群众举报身边的燃气安全隐患，努力将隐患消灭在萌芽之时，成灾之前。

安徽省安全生产委员会办公室

2023年8月11日

(信息公开形式：依申请公开)

抄送：韩俊书记、王清宪省长、费高云常务副省长、单向前副省长，
省委办公厅、省人大常委会办公厅、省政府办公厅、省政协办公厅，
省纪委监委办公厅，省人大社建委，省检察院，各市安委会办公室。

安徽省应急管理厅办公室

2023年8月11日印发

共印 40 份

安徽省安全生产委员会办公室文件

皖安办〔2023〕50号

关于做好高温天气安全生产工作的提示函

各市安全生产委员会，省安委会各成员单位：

根据省气象部门预测，8月份我省平均气温较常年偏高，江北地区高温日数较常年偏多，全省最高温度37-39℃。高温天气对企业员工身心健康、安全操作行为、设施设备安全运行等都带来严峻考验，高温季节历来是生产安全事故的易发期、多发期。近日，我省相继发生铜陵“7·19”火灾事故、阜阳临泉“7·26”磷化铝中毒事故、淮南“7·30”触电事故、宣城“7·31”有限空间事故、亳州“8·4”火灾事故，给人民群众生命财产造成重大损失。韩俊书记、王清宪省长、费高云常务副省长等省领导分别作出批示，最近安全生产事故多发，要加强分析、举一反三，高度重视事故背后的安全意识缺乏、安全教育缺乏、监管不到位等问题。要以

案例教育公众，运用各种手段，发挥基层组织作用，切实加强全省安全生产工作。为认真贯彻落实省委、省政府关于安全生产工作的部署要求，切实做好夏季高温天气安全生产工作，全力防范遏制各类生产安全事故发生，现就有关事项通知如下：

一、扎实推进重大事故隐患专项排查整治 2023 行动

各地各有关部门和单位要进一步强化组织领导、周密部署安排、细化工作措施，全面落实党委政府领导责任、部门监管责任和企业主体责任。要紧盯不放心的地区、领域、行业、企业；紧盯发生过生产安全事故的单位；紧盯安全风险隐患集中的企业；紧盯一旦发生事故极易引发群死群伤事故的部位，深入细致开展安全风险隐患排查。特别是对一些不放心的企业，安排专人驻点蹲守；对一些重大风险隐患一时难以整改的，该关停的坚决关停、该退出的坚决提请当地政府依法退出；对近年来发生的重大、较大生产安全事故，要对整改措施落实情况开展全面的评估，坚决汲取事故教训、坚决防止类似事故再次发生。要带着专家查，切实做到内行查问题；要带着执法人员查，对发现的每一项问题隐患和违法违规行为，强化现场执法措施；要带着媒体查，对责任不落实、措施不得力的单位和个人进行公开曝光；要带着责任查，对检查发现的问题，强化跟踪督办和整改落实，该处罚的必须处罚、该问责的必须问责，对隐患整改不及时导致事故发生的，依法依规严肃处理。

二、落实高温天气防控措施

各地、各有关部门要严格执行原国家安全监管总局、卫生部、

人力资源部、全国总工会《防暑降温措施管理办法》（安监总安健〔2012〕89号）有关规定，落实40℃禁止室外作业、37℃限时室外作业、35℃减少室外作业时间等要求，预防和控制高温中暑及高温作业引发的各类事故，加强高温中暑事件的应急处置。同时，督促各生产经营单位合理安排工作时间、轮换作业、适当增加高温工作环境下劳动者的休息时间和减轻劳动强度、减少高温时段室外作业等措施，切实保障劳动者生命安全和健康。各地、各有关部门要突出重点设备、重点环节、重点部位，严格落实管控和防护措施。**建筑施工安全**，要督促指导工程项目科学合理组织施工，坚决杜绝盲目抢工期、超强度作业。高峰时段要尽量减少高空焊接等施工作业，雷雨期间应停止室外施工及电气作业。**道路交通安全**，持续做好事故预防“减量控大”工作，切实加强暑期道路交通安全管理，持续深化省市县三级隐患路段挂牌整治工作和“五大曝光”行动，深入开展农村地区“护安2023”专项行动和夏季交通安全整治行动，联合有关部门上门督促企业落实安全主体责任。**民爆物品安全**，严格执行高温环境爆破作业安全规定，对爆孔环境温度超过允许值时，应对药包采取隔热措施，严禁对未经降温的炮眼进行装药。**危险化学品领域**，要结合正在开展的重大危险源企业专项检查督导，督促相关企业深入排查整治重大安全风险隐患，加强停产检维修环节风险管控和设施设备安全管理，强化对危险化学品罐区、库房、生产装置等易燃易爆、有毒有害场所的防高温、防雷暴、防洪、防泄漏、防设备容器超温超压等措施。**矿山领域**，要结合矿山综合整治，煤矿针对夏季高温

和雨季潮湿特点，抓好“一通三防”、防治水、顶板安全管理和瓦斯治理等工作，加强水害排查，确保矿区安全；非煤矿山加强对地下矿山通风和排水系统、露天矿山边坡、尾矿库坝体和排洪设施等重点部位的安全巡查监控，特别是连续高温、暴雨灾害天气期间，强化安全管控措施，防止高温天气和台风暴雨等自然灾害引发生产安全事故。消防领域，要加强火灾防范和用电管理，特别是对大型综合体、高层建筑、老旧小区、交通枢纽、仓储物流场所等重点单位和宾馆、饭店、商店、集贸市场等人员密集场所进行重点检查，整治各类火灾隐患。有限空间作业，凡进入狭窄空间或密闭空间作业的，要按照有关规定采取强制通风、空气检测、佩戴专用防护用具等安全措施。青少年学生防溺水，压紧压实属地部门、学校、基层组织、家庭责任，严格落实防溺水“十条硬性措施”，坚决遏制青少年儿童溺水事故多发势头。农业生产方面，产麦地要加强对“熏麦药”磷化铝高温湿热天气下释放磷化氢导致人员中毒的预防，组织制作一批通俗易懂的安全短视频、宣传画等，利用“村村响、户户通”、流动宣传车等，发动村干部、驻村工作组、安全网格员、大学生村官、支教教师等，“逐门逐户”上门走访，面对面“拉家常”，开展好案例教育。

三、强化高温天气应急值守

各地、各有关部门要清醒认识高温天气安全生产工作的特殊性、复杂性，密切关注天气情况，要加强部门间联合会商、信息共享、协调联动工作机制，及时发布预警信息，督促指导生产经营单位科学制定生产计划、合理安排员工作息，严格作业审批和

现场安全管理，充分做好作业人员防暑、防护等安全措施。要严格执行领导干部到岗带班、关键岗位24小时值班和事故信息报告制度，坚决杜绝空岗、脱岗和迟报、瞒报、漏报现象。要做好抢险救援力量、装备、物资准备，时刻保持应急状态，确保一旦发生事故险情能及时应对、高效处置、科学救援，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

安徽省安全生产委员会办公室

2023年8月6日

(信息公开形式：主动公开)

抄送：国务院安委会办公室，省委办公厅、省人大常委会办公厅、省政府办公厅、省政协办公厅，省纪委监委办公厅，省人大社建委，省检察院，各市安委会办公室。

安徽省应急管理厅办公室

2023 年 8 月 7 日 印发

共印 10 份