

利辛高级中学安全隐患整改报表（2025年3月份）

序号	位置	检查情况	整改时间	整改人
1	宿舍 2号楼	2楼东消防栓门打不开	3.13	武云付
		4楼西水房门口消防栓门打不开	3.13	武云付
		5楼西消防栓门打不开	3.13	武云付
2	宿舍 3号楼	1楼厕所间消防栓门难打开	3.13	武云付
		1楼西一灭火器指针到红色区域，需更换	3.13	武云付
		2楼东二消防栓门打不开	3.13	武云付
		3楼卫生间灭火器指针到红色区域，需更换	3.13	武云付
		4楼西一消防栓门打不开	3.13	武云付
		5楼东一消防栓门打不开	3.13	武云付
		5楼洗漱间消防栓和灭火器的门都打不开	3.13	武云付
		6楼卫生间灭火器指针到红色区域，需更换	3.13	武云付
		6楼洗漱间灭火器门打不开	3.13	武云付
		6楼东二消防栓和灭火器的门都打不开	3.13	武云付
3	宿舍 4号楼	1楼北面东一灭火器的门打不开，101防盗窗门缺两个杆，东安全门指示灯不亮	3.13	翟灯秀
		2楼最西边安全指示灯不亮，西二消防栓门烂了	3.13	翟灯秀
		5楼水房旁消防门打不开	3.13	武云付
		配电箱大多未上锁	3.13	翟灯秀
		西楼梯2-3楼安全指示灯不亮	3.13	翟灯秀