

利辛高级中学安全隐患整改报表（2025年3月份）

序号	位置	检查情况	整改时间	整改人
4	求是楼	南一楼西头下水管道漏水	3.13	武云付
		南二楼西平台安全出口标志损坏	3.13	翟灯秀
		北四楼高三10班门口从东往西数第二块护栏挡板焊接处脱落	3.13	武云付
		四楼东楼梯口消防栓门不易打开（按钮损坏）	3.14	武云付
5	科学楼	3楼西一灭火器指示黄色区域，需更换，东一平台灭火器指示黄色，共3个	3.14	武云付
		3楼录播室对面墙上线盒电线裸露	3.14	翟灯秀
		4、5楼走廊灯不亮	3.14	翟灯秀
6	博雅楼	4楼（8班）旁消防栓门打不开	3.14	武云付
		4楼中间楼梯旁消防门损坏	3.15	武云付
		3楼13班旁消防门打不开	3.15	武云付
7	树木	行道树有枯枝	3.15	孙永刚
8	校园周边	篮球场西南角盖板损坏一块	3.15	武云付
		东围墙南头第三至第五根柱子断裂	3.15	2/2
		淝水书院东侧围墙外倾严重	3.15	
		西围墙南头第13至15根柱子断裂	3.15	
		西门北侧围墙第7根柱子断裂	3.15	