

利辛高级中学安全隐患整改报表（2025年3月份）

序号	位置	检查情况	整改时间	整改人
9	下水道盖板 窨井盖	求是楼东南角20米处窨井盖破损	3.16	武云付
		西大门东100米路南窨井盖破损	3.16	武云付
10	体育馆	二楼木地板突起	3.16	武云付
		一楼木地板凹陷	3.16	武云付
11	高一年级	6班教室外下水道管松动	3.16	武云付
		四楼办公室外下水口处篦子突起易拌人	3.16	武云付
		饮水机电源开关学生不断打开，存在安全隐患		

整改处室负责人签字：

 3.25