

利辛高级中学安全隐患报表（2025年2月份）

序号	位置	检查情况	上报处室	整改处室	整改期限
9	下水道盖板 窨井盖	求是楼东南角20米处窨井盖破损	安全办	后勤服 务中心	3月14日 至 3月21日
		西大门东100米路南窨井盖破损			
10	体育馆	二楼木地板突起			
		一楼木地板凹陷			
11	高一年级	6班教室外下水道管松动		生活部	3月14日 至 3月21日
		四楼办公室外下水口处篦子突起易拌人			
		饮水机电源开关学生不断打开，存在安全隐患	安全办	生活部	3月14日 至 3月21日

上报处室负责人签字：冯冰

整改处室负责人签字：[Signature]

报送：校领导班子成员，上报处室、整改处室各一份存档。

2025年3月14日